

**A K T**  
весеннего осмотра

«08» июня 2020г.

**ООО «УК Домсервис»**

Адрес: пгт.Водный, ул.Ухтинская, д.18

**Общие сведения по зданию**

<b>Год постройки</b>	1965г.	<b>% износа</b>	58% на 20.01.1998г.
<b>Материал стен</b>	брус	<b>Кол-во этажей</b>	два
<b>Наличие подвалов</b>		<b>Кол-во квартир</b>	8
<b>Степень благоустройства</b>	частично благоустроен		
<b>Комиссия в составе:</b>	ООО «УК Домсервис» начальник ПО Сысоева А.Е., техник Ширяева С.Ю., мастер КОиРЗ Тихомирова А.В., мастер по благоустройству Чередник И.В., мастер СТУ Бажуков Г.А.		
В результате осмотра установлено техническое состояние следующих конструктивных элементов и инженерного оборудования:			
<b>Фундаменты</b>	Кирпичный, неравномерная осадка		
<b>Наружные и внутренние капитальные стены</b>	Брускатые, стены в нижних венцах повреждены гнилью, заметны искривления линий фасада.		
Перегородки	Дощатые, гниль, частичное разрушение штукатурки, трещины.		
Приямки	состояние удовлетворительное.		
<b>Перекрытия:</b>			
а) чердачные	деревянные утепленные; балки прогнили осели, .		
б) межэтажные	деревянные утепленные, прогиб перекрытия, штукатурка провисла.		
<b>Крыша (кровля)</b>	шифер; состояние удовлетворительное		
Год последнего ремонта		площадь ремонта	№ квартир
<b>Проемы:</b>			
а) оконные	Двойные; рассохлись; в кв.№2 оконный блок наклонен в наружную сторону		
б) дверные (в подъезд)	Филенчатые; полотна осели.		
на чердак	деревянный люк, состояние удовлетворительное		
на кровлю	Слуховое окно, требуется ремонт		
Крыльца	Деревянное требуется ремонт, козырек в удовлетворительном состоянии		
Входные площадки	Асфальт, требуется ремонт		
<b>Отделочные работы:</b>			
наружная отделка:			
стены	брюскатые стены, неровномерная осадка, прогиб наружных стен во внутреннюю сторону.		
цоколя	Кирпичный, разрушение		
б) внутренняя отделка (лестничные клетки)	Состояние удовлетворительное.		

**Отопление:**

Трубопроводы (наличие дефектов, диаметр подачи, обратки, протяженность)

Д-57мм-117,12

Д-15-20мм-109,6

Задвижки (диаметр, материал, требуется ремонт (ревизия, замена))

Вентиля

-

Теплоизоляция

дарнит

Трубопроводы (диаметр, материал, диаметр подачи, протяженность)

Ø 15-20 мм. сталь, 25 м. состояние удовлетворительное

Ø 50 мм сталь, 42 м. состояние удовлетворительное

задвижек - шт. состояние удовлетворительное

вентиль - 3 шт состояние удовлетворительное

кранов - 6 шт. состояние удовлетворительное

**Сети канализации**

Ø 100 мм – 70м чугун состояние удовлетворительное

Вентиляции 16, норма

Оголовки (кол-во, состояние) четыре, деревянные; состояние удовлетворительное.

**Электроснабжение:**

Сборка «Заход/Выход»:

Исправность запорных устройств исправны

Надежность крепления надежны

ВРУ/ВРЩ: Групповые этажные щитки

Исправность запорных устройств исправны

Надежность крепления надежны

**Подъездное освещение:**

Исправность и наличие выключателей норма

**Внешнее благоустройство:**

Отмостка отсутствует

Хозяйственные площадки отсутствует

Контейнерная площадка № 1 ж/б основание – состояние удовлетворительное, ограждение - оцинкованный, профилированный, металлический лист – требуется ремонт.

Детские площадки отсутствует

Спортивные площадки отсутствует

**Пешеходные дорожки:**

Асфальтирование тротуаров уплотненный грунт

**Дворовой проезд:**

Асфальтирование проездов уплотненный грунт

Заключение комиссии: Выполнить работы в весенне- летний период, согласно перечню работ.

**Члены комиссии:**

Начальник ПО инженер

А.Е. Сысоева

*Фин-Ширяев*

Техник

С.Ю. Ширяева

мастер КОиРЗ

А.В. Тихомирова

Мастер СТУ

Г.А. Бажуков

Мастер по благоустройству

И.В. Чередник

*Черед*